

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(R5年8月度)

設 備 点 検 及 び 水 質 檢 查 項 目			頻度 (回)	点検結果 8月2日	点検結果 8月18日	備考
1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施		
	電解液補充	1/半月	無し	無し		
	電極校正	1/半月	実施	実施		
2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	有り	無し		
	インク補充	1/半月	無し	無し		
3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル(25%)	1/半月	変更なし	変更なし		
4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	12	0		
5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし		
	攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし		
	フロートスイッチ動作	1/半月	良	良		
	薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし		
6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良		
	スイッチ動作	1/半月	良	良		
7. pH値	設定値(7.40)	1/半月	変更なし	変更なし		
	測定値 中和層(原水)	1/半月	7.0	6.8		
	測定値 記録層	1/半月	6.9	6.8		

設 備 点 検 及 び 水 質 檢 查 項 目			頻度 (回)	点検結果 8月1日	備考	
1. 浸出水	pH	5.8~8.6	1/月	7.6		
	BOD	≤60 mg/ℓ	1/月	2.7		
	COD	≤90 mg/ℓ	1/月	3.5		
	SS	≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満		
	総窒素	mg/ℓ	1/月	1.8		
	2. 地下水	電気伝導率	mS/m	15		
		塩化物イオン	mg/ℓ	8.0		

巡視項目(目視検査)	頻度 (回)	点検結果 8月7日	備考
1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
4. 処分場集水枡(地下浸透)	1/月	異常なし	
5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
6. 観測井戸(埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上